

## CORTADORA DE PLASMA DE 40 AMP

CÓDIGO: 17335

CLAVE: COPLA-40



### CARACTERÍSTICAS

- Ligera y compacta
- Control electrónico para ajuste de corriente
- Bornes con sistema de cambio rápido
- Interruptor de encendido y apagado
- Manija para fácil transporte
- Control electrónico para ajuste de corriente



Doble voltaje de alimentación



Corriente directa



Corriente constante

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

### USOS

- Para cortes en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y aluminio

### CUIDADOS

- En caso que sea almacenada por un largo periodo de tiempo, se debe mantener en un sitio seco y bien ventilado para evitar que le entre humedad, óxido o gases tóxicos
- Para retirar el polvo de la herramienta se debe utilizar aire comprimido seco

## ESPECIFICACIONES

<b>Corriente máxima</b>	40 A
<b>Potencia</b>	1 FASE (2.4 kVA) 2 FASES (6.6 kVA)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CD / 22 A / 60 Hz) 2 FASES (220 V CD / 30 A / 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 FASE (330 V CD) 2 FASES (310 V CD)
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (110 V CD 16 A) 2 FASES (220 V CD 20 - 40 A)
<b>Presión de aire</b>	379 - 482 kPa (55 - 70 PSI)
<b>Flujo de aire</b>	200 L /min
<b>Ciclo de trabajo</b>	35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)
<b>Dimensiones</b>	B15 x A23 x F37 cm
<b>Peso</b>	6.7 kg
<b>Caja</b>	1
<b>Empaque individual</b>	Caja

## INCLUYE

<b>Antorcha y pinza para portaelectrodos</b>
<b>Manguera para entrada de aire</b>
<b>2 Electrodos</b>
<b>2 Boquillas de 0.9 mm</b>
<b>Llave de boquilla</b>
<b>Guía de arrastre</b>
<b>Adaptador</b>
<b>Correa</b>
<b>Cable de alimentación con clavija</b>